

Feltskjema Registrering av kulturminner i Hof kommune	Objekt nr.: HOF-19-028
---	-------------------------------

Kulturminnetype:	Stabur			
Navn	Uten navn			
Fylke:	Vestfold	Fylkesnr. :		
Kommune:	Hof	Kommunenr.:	0714	
Sted:	Kleppan			
Stedsbenevnelse:	Navn	Gnr.	Bnr.	Festnr.
	Kleppan	271	2	
Kartfesting:	Øst	Nord	Koordinatsystem:	
	0560882	6596306	WGS84 - UTM 32V	

Kort beskrivelse av kulturminnet:	Oppført før 1890. Utført i laftet tømmer med utvendig stående bordkledning. (Kåpe stil) Tak av tegelstein.
Beskrivelse av tilstand:	
Fotografier A :	HOF-19-028-A Kart
Fotografier B :	HOF-19-028-B Stabur, historisk
Fotografier C :	HOF-19-028-C Nytt stabur
Fotografier D :	HOF-19-028 D Figurer på dør
Fotografier E :	
Fotografier F :	
Fotografier G :	
Fotografier H :	
Fotografier I :	

Dato:	2018-04-16
Registrator	Knut Håvard Bekkevold

Kildedel	Objekt nr.: HOF-19-028
	Fakta: Staburet sto noen meter mot vest i forhold til dagens, og fungerte som stall i noen år etter at det nye kom opp i 1945. Det ble laftet opp av tømmer utført av Firma Halvdan Bekkevold. Tømmeret i det gamle ble benyttet i hytte ved Orsjøen, Dagalid.
	Fortellinger, tro og tradisjon:

Historiske opplysninger:	<p>Hesten til Magnus var en ganske røselig dølagamp, kjent for å ha sine egne meninger. Å bytte sko likte den hvertfall ikke! Smed Andersen (i Dokka) nektet å ha noe med den å gjøre, så det måtte Magnus ordne selv. Å holde beine på den mellom knærne, på normalt vis, var ikke enkelt. Løsningen var et tau rundt foten, opp rundt et feste i taket, og ut døra hvor Aslaug (kona) var ankerfeste. Dette var en underholdende forestilling for oss små, denne kompen som oppsto mellom de tre. Hestens prusting og stamping, bondens komandoer og konas svar, men nye sko ble det hver gang.</p>	
Datering:		
Eldre fotografier/kart:		
Dato:	2018-10-22	
Informator:	Knut Håvard Bekkevold	
Digitalisert av/dato:	Knut Håvard Bekkevold	2018-11-26

Fotografier:	Objekt nr.: HOF-19-028
Fotografier - A :	



Fotografier - B :



Fotografier - C :



Fotografier - D :



Fotografier - E :



Fotografier - F :



Fotografier - G :



Fotografier - H :



Fotografier - I :

Kvalitetssikring

Kvalitetssikret dato:	2019-03-06
Kvalitetssikret av:	Knut Svebakk-Johansen
Status:	Ok
Kategori (12K-kart)	
MIS. nr. (=kulturminnetype)	24. Bygning
Sefraknr./ Riksantikavrens "Lokid":	

Supplerende opplysninger:	
---------------------------	--